Scheibenwischer verbogen

verbogen

gerade



"Klappsitz" ab Werk

Erklärung für den Sitz nach Abnahme des Gehäuses: Sitz ist abgebrochen und dann mit Klebeband befestigt worden

total verstaubtes Gehäuse (auch innen nach Abnahme des Bodens)

Klip am Isolator gebrochen - danach wurde dieser eingeklebt

Im Bereich der Pantographen keine Innenbeleuchtung - hier sind sehr große Panoramafenster



Gehäusebefestigung nachträglich von Hand "abgenagt"



Sitze nicht sauber montiert (Spaltmasse zwischen Lehne/Rückwand und zwischen den Sitzen beachten)

Aufkleber liegen bei - aber wo die hingehören weiß niemand und die Stanzung der Labels ist nicht richtig (zu weit links gestanzt)





Türöffner in Form eines Saugnapfes - original von Sera aus dem Aquaristikzubehör

Türbefestigung ist eingeklebt - dadurch läßt sich kein Pantoantrieb nachrüsten, bzw. Platinen tauschen